Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 111833

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 24936 LUIS ALBERTO GARCIA

OT Padre: 00111833
Originador: 20177 WILL SERRANO

OT fecha creacion: 24/06/2017
OT fecha/hora impresion: 24/06/2017 17:25:20

Detalles del Equipo

Equipo:	GS099 GEP18-6 OLYMPIAN	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	MMG04468	Frente de Trabajo:	204 Port
Horometro:	984 00	Fecha/Hr Requerida:	24/06/2017 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANT PREV / KWH 14 71 HR
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 14130 ALFREDO RUILOBA

Teller: MINE SITE
Capataz: LUIS ALBERTO GARCIA

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANT PREV / KWH 14 71 HR

ASIGNADO: ALFREDO RUILOBA & JUAN ARROCHA / 24/6/17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento Preventivo -

Trabajo Realizado

- Cambio de filtros y Aceite Motor -
- Limpieza del Equipo -
- Inspección General O.K

Observaciones:

HOROMETRO: 14.71 Kh

INICIO (fecha/hora) | | FINAL (fecha/hora) |

FIRMA: A. Ruiloba C

NOMBRE: Alfredo Ruiloba
TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

J. C. Arrocha.

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 107384

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 24938 LUIS ALBERTO GARCIA

OT Padre: 00107384
Originador: 20177 WILL SERRANO

OT fecha creacion: 26/05/2017
OT fecha/hora impresion: 26/05/2017 14:36:12

Detalles del Equipo

Equipo:	GS099 GEP18-6 OLYMPIAN	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	MMG04468	Frente de Trabajo:	204 Port
Horometro:	964 00	Fecha/Hr Requerida:	26/05/2017 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMENTO PREV / KWH 140 HR
Sistema:
Grupo:
Tecnico: 14130 ALFREDO RUILOBA
Taller: MINE SITE
Capataz: LUIS ALBERTO GARCIA
Realizado (SI/NO)
Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMENTO PREV / KWH 140 HRS

ASIGNADO: ALFREDO RUILOBA & JUAN ARROCHA / 25/5/17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento - 300 hrs -

Trabajo Realizado:

- Cambio de filtros y Aceite de Motor -
- Limpieza del Equipo -
- Inspeccion General - O.K

Observaciones:

- Broaker del Generador Dañado
- Se le remplazó el Breaker -

HOROMETRO: 14.0 Kwh.

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora)

FIRMA: A.R

NOMBRE: Alfredo E. Ruiloba Casas
TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Juan Pinto
Juan Arrocha

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 102702

FIRST QUANTUM MINERALS

Supervisor:

OT Padre: 00102702
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

OT fecha creacion: 26/04/2017
OT fecha/hora impresion: 26/04/2017 17:12:33

Detalles del Equipo

Equipo:	GS099 GEP18-6 OLYMPIAN	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	MMG04468	Frente de Trabajo:	204 Port
Horometro:	964 00	Fecha/Hr Requerida:	26/04/2017 00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 14130 ALFREDO RUILOBA

Taller: MINE SITE
Capataz:

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Mantenimiento 300 H

Trabajo Realizado:

Cambio de Filtro de Aire
Cambio de Filtro de Combustible
Cambio de Filtro de Aceite
Limpieza de Generador

Observaciones:

Se recomienda anexar tuberia al sistema de escape por Contaminación de gases en el filtro de Aire
Juan Pinto
Alfredo Ruiloba
Juan Arroda

HOROMETRO:

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora)

FIRMA

NOMBRE

Alfredo Ruiloba
TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Juan Eduardo Pinto